




شیت جمع اوری

علقه جنبان
گردک /




عمل اصلی در زمان خاموشی رعایت نشود

۱- قطع مدار

۲- از مایش مدار

۳- تخلیه اکثریکی مدار

۴- زدن اتصال زمین در اطراف محل کار



راهنمای عالمی تنشی

2*16+3*25	A	قطع مدار
3*16	B	قطع مدار

قطع مدار

—

—

قطع مدار

X

X

جیس اوری

—

تماد بازد براخ
تماد کامل سرویس دکفار
تماد کامل سرویس س فاز
تماد کامل سرویس ۰

تماد بازد براخ
تماد کامل سرویس دکفار
تماد کامل سرویس س فاز
تماد کامل سرویس ۰

صنوان پروژه:
بروڈوئے تینبل سهم به کامل خود گیرهار
دوستی ایشل آباد

صنوان پروژه:
بروڈوئے تینبل سهم به کامل خود گیرهار
دوستی ایشل آباد

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:

۹۸/۰۴/۲۹:





۹۸/۰۴/۲۹:

- تمامی کالاهای برگشتی به انبار شهرستان عودت گردد.

- تمادی در زمان خاموشی رعایت نشود

شیت برقراری

علاقه جنبان
گردک ۱




ساده بازد براخ
۱۵
ساده کابل سروپس دکفار
۲۵
ساده کابل سروپس سا فاز
۰

تصویری: مهدی زاده	مشهده عرضه:	تصویری: مهدی زاده
تصویری: مهدی زاده	مشهده عرضه:	تصویری: مهدی زاده
تصویری: مهدی زاده	مشهده عرضه:	تصویری: مهدی زاده
تصویری: مهدی زاده	مشهده عرضه:	تصویری: مهدی زاده
تصویری: مهدی زاده	مشهده عرضه:	تصویری: مهدی زاده

- نظامی کالاهای برگشتی به انبار شهرستان عودت گردد.

اول یعنی بعد کار



عمل اصلی در زمان خاموشی رعایت شود

- قطع مدار
- از مایش مدار
- تخلیه کاتریکی مدار
- زدن اتصال زمین در اطراف محل کار

راهنمایی عالمی تنشه

نوبت هزار تنشه	نوبت هزار تنشه
نوبت سیاه محدود	█
نوبت هزار تنشه	—
نوبت هزار تنشه - ۳*۱۶	—
جهت آوری	X
برون - سکشن	II
بسته موافق موجود	○ ○ ○ ○
تغییر موضع موجود	●
تغییر موضع موجود	■
هوار ساده	→

راهنمایی عالمی تنشه