

## راهنمای پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی (شرکتهای فعال فاقد گواهینامه)

۱. حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سیمبان های شرکت پیمانکار در دوره ایمنی یک روزه که در ادارات کار شهرستان برگزار می گردد (مراجعه به اداره کار) - در ادارات کار شهرستان های مجاور نیز امکان حضور در دوره آموزشی فوق وجود دارد .
  ۲. اخذ گواهینامه حضور در دوره ایمنی از اداره کار شهرستان و ارائه آن به مرکز تحقیقات کار در مشهد - بلوار خیام - بلوار ارشاد .
  ۳. اخذ معرفی نامه ( تاییدیه ) برای شرکت پیمانکاری از مدیریت برق شهرستان محل فعالیت و تاییدیه حضور در دوره ایمنی از مرکز تحقیقات کار و ارائه به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
  ۴. ارائه مدارک مورد درخواست به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی (اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، گواهینامه سیمبان ها، مدرک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره و ... )
- سپس باید مدیرعامل شرکت پیمانکاری به صورت تلفنی پیگیر صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت باشد و پس از اخذ آن ، اصل یا کپی برابر اصل آن را به شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی - دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه ارائه نماید .