

کد: 38W07/00

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)



دستورالعمل بررسی صلاحیت سازندگان و تامین کنندگان کالا

شماره نسخه	تاریخ ایجاد	نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده/نویسنده	خلاصه تغییرات اعمال شده
۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	<u>احسان سیاح زاده</u>	<u>ایجاد مدرک</u>

کد: 38W07/00

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)



۱- هدف:

بررسی صلاحیت سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات که درخواست ورود (یا خروج بدلیل عدم کیفیت محصول) به (از) وندور لیست شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی را دارند.

۲- دامنه عملکرد:

دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات، کمیته فنی و بازرگانی، امور تدارکات

۳- تعاریف:

سازنده یا تامین کنندگان کالا: شرکت هایی که نسبت به ساخت یا تامین تجهیزات مد نظر شرکت توزیع برق اقدام می نمایند.

کمیته ارزیابی صلاحیت سازندگان و تامین کنندگان کالا: شامل رئیس کمیته : معاونت مهندسی و نظارت، دبیر کمیته (رئیس دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات) ، اعضای اصلی و عضو تخصصی (در صورت نیاز) کمیته فنی و بازرگانی شرکت

۴- مراجع:

ندارد

۵- ضمایم:

ندارد

۶- مدارک وابسته:

ندارد

۷- شرح:

الف) بررسی درخواست های ورود به وندور شرکت:

متقاضیان ورود به وندور بایستی مجلدی از مستندات زیر (و همچنین پرونده الکترونیکی) را به همراه نامه کتبی درخواست با سربرگ و امضای مجاز تهیه و به دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات ارائه دهند. در نامه بایستی به موارد زیر اشاره شده باشد:

۱- معرفی شرکت و زمینه کاری (اساسنامه و گواهی آخرین تغییرات و صاحبین امضای مجاز در مستندات درج شود)



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)

کد: 38W07/00

- ۲- معرفی مختصر و ذکر مشخصات فنی محصول و انطباق آن با دستورالعمل های الزامات فنی توانیر (و اشاره به شماره صفحات مستندات تدوین شده. در محصولات دارای الزامات فنی، حتما بایستی فرم های شماره ۲ و ۳ و ۴ تکمیل و ممهور و در مستندات درج شود)
 - ۳- ذکر کلیه تاییدیه ها و تایپ تست های دارای اعتبار زمانی و اخذ شده از شورای ارزیابی توانیر، پژوهشگاه نیرو، سایر آزمایشگاه های معتبر (و اشاره به شماره صفحات مستندات تدوین شده)
 - ۴- دستورالعمل نصب و بهره برداری
 - ۵- جدول سوابق فروش طی ۳ سال گذشته
 - ۶- ذکر مستندات ارزیابی مشتریان قبلی و درج در وندور لیست سایر شرکت ها (جزئیات و مستندات در مجلد آورده شود)
 - ۷- مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش
 - ۸- ارائه کاتالوگ و جزئیات مشخصات فنی کالا
 - ۹- معرفی نماینده فروش و خدمات پس از فروش در استان خراسان رضوی
 - ۱۰- ارائه نمونه محصول (در صورت نیاز یا پس از بررسی های اولیه کمیته)
- دبیر کمیته مذکور پس از دریافت مستندات تدوین شده فوق و بررسی اولیه کفایت آن، نسبت به هماهنگی برگزاری جلسه کمیته اقدام می نماید. جهت مدیریت زمان، این جلسات در صورت وجود درخواست کننده در هر ماه یک بار برگزار خواهد شد.
- در صورت تایید کمیته مذکور، بررسی های نهایی و بازدید از خط تولید و نمونه کالا توسط دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات و کارشناس واحد تخصصی صورت گرفته و نتیجه نهایی طی صورتجلسه به امضای اعضای کمیته خواهد رسید. در این صورت جلسه نتیجه تایید یا عدم تایید محصول مشخص شده و مدت زمان یا تعداد استفاده آزمایشی نیز مصوب خواهد شد.
- مطابق مصوبات نسبت به درج نام و نوع محصول مورد تایید آزمایشی در اولین وندور لیست فصلی (در صورت نیاز و تسریع در کار با نامه) اقدام و با نامه پوششی به امضای معاونت مهندسی و نظارت ابلاغ خواهد شد.
- در هر زمان از بازه دوره آزمایشی یا پس از آن که عدم کیفیت محصول گزارش گردید، فرایند حذف از وندور و در صورت نیاز گزارش به شرکت توانیر اقدام و شرکت مذکور مجاز به تولید و فروش نبوده و بایستی پاسخگویی خسارات وارده باشد.
- لازم بذکر است در تجهیزاتی که دارای الزامات فنی توانیر هستند، در صورت دریافت تاییدیه توانیر توسط یک شرکت، کلیه تامین کنندگان دیگر نیز بایستی دارای تاییدیه توانیر باشند در غیر اینصورت از وندور حذف و تجهیز مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

**(ب) خروج از وندور لیست:**

در صورت ارائه گزارش هایی از بروز ایرادات فنی و نرخ غیر قابل قبول خرابی تجهیزات (بازخورد از مدیریت های برق شهرستان یا مصوبات کمیته بررسی عیوب تجهیزات یا گزارش مخاطرات ایمنی و ...) یا گزارش خروج از وندور توانیر، جهت جلوگیری از گسترش عیب، راسا با نظر و ابلاغ دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات، محصول مربوطه بصورت موقت توقف تولید و استفاده و فروش خواهد داشت و در اولین جلسه کمیته مذکور موضوع جهت بررسی و ابلاغ مصوبه قطعی، مطرح و نتیجه به سازنده ابلاغ خواهد شد.

۸- مهارت مورد نیاز:

آشنایی به مشخصات فنی تجهیزات شبکه برق

۹- تجهیزات مورد استفاده:

در مرحله بررسی فیزیکی کالا حسب مورد از تجهیزات مانند کولیس، ضخامت سنج، ترازو و ... استفاده می گردد.



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)

کد: 38W07/00

پیوست ۱: فرم شناخت فعالیت و ریسک ها

ردیف	عنوان فعالیت	شناخت و تحلیل ریسک				اقدام و پیشنهاد کنترلی	
		عنوان خطر / جنبه زیست محیطی	علت وقوع خطر / جنبه زیست محیطی	پیامد خطر / جنبه زیست محیطی	آموزش	تجهیزات مورد نیاز	سایر اقدامات
۱	کار با کامپیوتر	بروز اختلالات و ناراحتی های اسکلتی عضلانی	نشستن طولانی مدت پشت سیستم	بروز درد و مشکلات اسکلتی	آموزش اصول ارگونومی	میز و صندلی استاندارد- پد موس	انجام حرکات کششی در حین کار
۲	کار با کامپیوتر	بروز سندرم بینایی کامپیوتری (CVS)	نشستن طولانی مدت پشت سیستم - خیره شدن به سیستم	خشکی چشم ، سردرد..	آموزش اصول ارگونومی	میز و صندلی استاندارد- پد موس	انجام حرکات کششی در حین کار
۳	کار با کامپیوتر	بروز سندروم تونل کارپال	مچ دست مدت طولانی روی پد موس قرار گیرد	حس ضعف در انگشتان- حس سوزن سوزن شدن انگشتان	آموزش اصول ارگونومی		انجام حرکات کششی در حین کار
۴	حمل تجهیزات سنگین	بروز اختلالات و ناراحتی های اسکلتی عضلانی	عدم رعایت دستورالعمل حمل اجسام	بروز درد و مشکلات اسکلتی			
۵	بررسی کالاها	برخورد بدن با لبه های تیز و برنده کالاها	بی دقتی و عدم استفاده از دستکش کار	بریدگی - خونریزی		دستکش کار	عدم انجام کار بصورت فردی
۶	باز کردن بسته بندی کالا	ورود پسماند به محیط زیست	عدم تفکیک پسماند و رها کردن بسته بندی کالا	الودگی خاک	آموزش دستورالعمل مدیریت پسماند		سطلهای تفکیک پسماند