

« راهنمای متقاضیان ورود به وندور لیست سازندگان کالا»

سازندگان و تولیدکنندگانی که متقاضی همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در زمینه ورود به وندور لیست سازندگان و تامین کنندگان کالا میباشند، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:

مدارک الکترونیکی مورد نیاز برابر لیست زیر را در قالب فایل pdf بصورت فهرست وار به آدرس: qc.khorasanrazavi@gmail.com و همچنین جهت ارسال نمونه به آدرس: مشهد - بلوار شهید عباسپور - اداره هماهنگی انبارهای شرکت توزیع برق خراسان رضوی - دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات - تلفن تماس ۰۵۱۳۳۶۹۵۱۲۲ و کد پستی: ۹۱۶۹۶۴۳۱۱۳ ارسال نمایند، لازم به ذکر از ارسال مدارک اضافی و مزاد بر موارد خواسته شده مگر به درخواست خود کمیسیون جدا" خودداری فرمایید.

ردیف	عنوان مدرک
1	تاییدیه توانیر
2	دستورالعمل نصب و بهره برداری
3	ارسال تایپ تستهای پژوهشگاه نیرو یا آزمایشگاه معتبر
4	سوابق فروش پنج سال گذشته
5	ارزیابی مشتریان قبلی
6	کاتالوگ و مشخصات فنی
7	معرفی نماینده در این استان
8	مدت گارانتی و خدمات پس از فروش
9	ارسال نمونه کالا